

「アイドルリッシュセブン 2nd LIVE 『REUNION』」2019年7月7日(日)公演での

機材転倒事故について

2019年7月7日(日)にメットライフドームにて行われました「アイドルリッシュセブン 2nd LIVE 『REUNION』」におきまして、撮影機材の転倒によりお客様1名が負傷する事故が発生いたしました。

お怪我をされたお客様には心よりお詫び申し上げます。

また、現地で事故を目撃されたお客様をご不安にさせてしまい、大変申し訳ございません。

加えて、お怪我をされたお客様への対応と、現場及び機材の調査を最優先で行動させていただいておりますため、日頃より、アイドルリッシュセブンを応援いただいている皆様への報告が遅れご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

使用機材に関しては事前に確認を行い、十分に安全に配慮した設計となっておりますが、今回のような事故が発生したことを重く受け止め、現在、事故原因の調査グループを設置しました。今後、調査グループで再発防止策を検討し、お客様に安心して楽しんでいただけるイベント運営が行えるよう継続して尽力してまいります。

◇事故及び事故後の対応について

・本公演 M-20「DAYBREAK INTERLUDE」中に撮影用クレーンがエンドステージ側に転倒したことで、クレーンアーム先端に設置していたカメラがお客様に接触いたしました。

・事故直後に救護に向かい、また現場責任者による指示のもと周辺状況及び、他クレーン、レール等の安全確認作業を行いました。

・同時に、周辺のお客様にはお怪我がないことを確認させていただきました。

この際、救護スタッフの到着前より、周辺のお客様が介護にご協力いただきましたことを、御礼申し上げます。

・お怪我をされたお客様を医務室にお連れし、待機医師による診断を行ったところ、継続しての観覧可能な打撲との診断でしたので医務室エリアにて終演までご観覧いただきました。その後、スタッフ付き添いのもと病院にて再診断を行っていただきました。

・当該クレーン以外につきましては、転倒事故発生後すぐにオペレーションを切り替え、お

お客様エリアでの撮影は安全性が確認できるまではクレーンを停止して撮影するようにいたしました。その後、安全性の確認ができたのちに十分な配慮を行ってクレーンの再稼働を行っております。

◇発生原因について

ビデオカメラを搭載したクレーンがゆっくりとステージ上手（観客席からみて右側）に移動中に、クレーンを吊るレール上の片輪のうち、観客席側が浮きバランスを崩したことでクレーン土台の重心が観客席側に傾き転倒しました。

クレーンの使用に関しましては、メーカーからの安全基準範囲内で行っており、現在該当クレーンの調査をクレーンメーカー含め進めております。

◇今後の再発防止策について

現在、ライブ委員会・撮影会社・メーカーの3社により原因の究明を行うとともに、今後、クレーン機材を使用する際にはより一層、お客様の安全を配慮したステージ設計を行ってまいります。

【発信年月】 2019年7月9日(火)

【発信元】 「アイドルリッシュセブン 2nd LIVE 『REUNION』」ライブ実行委員会

【問合せ先】 <https://support.bandainamco-ol.jp/pip/105612/title/idolish7/index.html>